

состояние, комплектность и повреждения автомобиля на момент передачи; составлен в присутствии обеих сторон

Цель осмотра: ☒ купля-продажа ☐ приёмка в ремонт ☐ фиксация повреждений (ДТП) ☐ аренда, передача

☐ иное:

Место осмотра г. Калининград, ул. Примерная, д. 1 Время 14:30

СТОРОНА 1 — ПЕРЕДАЁТ

ФИО / наименование Иванов Иван Иванович

Документ, телефон паспорт 0000 000000

СТОРОНА 2 — ПРИНИМАЕТ

ФИО / наименование Сидоров Сергей Сергеевич

Документ, телефон паспорт 0000 000001

АВТОМОБИЛЬ

Марка, модель Hyundai Solaris Год 2019 Цвет белый Госномер A000AA 39

VIN Z94K000000U000000 Пробег, км 96 420 VIN сверен с документами ☒

СТС № 00 00 000000 ПТС / ЭПТС № ЭПТС 0000000000000000

ДОКУМЕНТЫ, КЛЮЧИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

☒ Ключи, шт.: 2

☒ Метка / брелок

☒ СТС

☒ ПТС / выписка ЭПТС

☒ Сервисная книжка

☒ Запасное колесо

☒ Домкрат, ключ

☒ Аптечка

☒ Огнетушитель

☒ Знак аварийной остановки

☒ Коврики, шт.: 4

Топливо: ☐ ¼ ☒ ½ ☐ ¾ ☐ полн.

КУЗОВ, СТЁКЛА, ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПЕРЕД

ЛЕВ.

ПРАВ.

ЗАД

Отметьте на схеме номер и вид: Ц — царапина, В — вмятина, С — скол, Т — трещина, К — коррозия, П — следы покраски. Ниже — место и размер.

1 — Ц: царапина заднего бампера слева, 8 см

2 — С: скол лобового стекла справа, 5 мм, без трещин

☐ Повреждений нет ☒ Фото, шт.: 24

СОСТОЯНИЕ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Узел, система	Норма	Замечание	Что обнаружено
Двигатель	☒	☐	Запуск сразу, течей и посторонних шумов нет
Коробка передач, сцепление	☒	☐	Переключения без толчков
Подвеска, рулевое	☐	☒	Стук стойки стабилизатора спереди справа
Тормоза	☒	☐	Диски и колодки — около половины ресурса
Шины и диски	☒	☐	Зимние, 2023 г., протектор 7 мм
Электрика, свет, приборы	☒	☐	Ошибок на панели нет, свет исправен
Кузов, стёкла, ЛКП	☐	☒	См. схему: отметки 1 и 2
Салон	☒	☐	Без прожогов и разрывов

☒ Пробная поездка ☒ Диагностика сканером ☐ Осмотр на подъёмнике

1. Автомобиль осмотрен в присутствии обеих сторон при естественном или достаточном освещении. Состояние, комплектность и повреждения соответствуют записанному в акте.

2. Акт не охватывает скрытые недостатки, которые нельзя обнаружить при обычном внешнем осмотре и указанных проверках.

3. Акт составлен в двух экземплярах, по одному каждой стороне; фото, сделанные при осмотре, — его приложение.

Сторона 1 (передал) Иванов И. И.

Сторона 2 (принял) Сидоров С. С.

Подпись _____

Подпись _____